

# Blue Print ADT37025, ADT37039, ADT37063



Toepassingen:  
Toyota Rav4 2.0VVTi (Model ACA20/21 - 1AZ-FE)



NL

## TOYOTA RAV4 – POSITIE ZUURSTOFSENSOR IDENTIFICATIE VAN FOUTCODES


De Toyota Rav4 2.0VVTi modellen gebouwd tussen mei 2000 en juli 2003 (modeltypes ACA20 en ACA21) zijn met vier zuurstofsenoren uitgerust.

Twee vóór en twee na de katalysator.

Deze staan in de Blue Print catalogus als linker/ rechter- en bovenste/onderste sensoren.

De meeste diagnoseapparatuur en reparatiehandleidingen zullen naar deze sensoren verwijzen als Sensor 1/Sensor 2 en Bank 1/Bank 2.

bv. P0057 – Bank 2 Sensor 2 storing verwarmingscircuit



Om de juiste sensor van Blue Print te kiezen hebt u de volgende informatie nodig:

Bank 1 = Links

Bank 2 = Rechts

Sensor 1 = Boven

Sensor 2 = Beneden

**Een foutcode "Bank 2 Sensor 2" verwijst dus naar een probleem in het zuurstofcircuit rechtsonder.**

**Wanneer een van deze zuurstofsenoren het begeeft, gaat het verplichte waarschuwingslampje (MIL) voor motorbeheer branden.**

Verdere technische informatie is te vinden op: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)