


SI2019-015

Vedrørende erstatning af 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) med 8DB 355 020-671 (T2268)

For at hjælpe vores kunder med at forenkle lagerbeholdningen og for at følge diverse erstatninger, der fremstilles af Peugeot i OES, optimerer vi vores program.

8DB 355 011-481 og 8DB 355 016-261 slås sammen til 8DB 355 020-671, der dækker anvendelser for begge reservedelsnumre. Det medfører, at der kun monteres en elektronisk slidindikator på WVA 24175 og 24134.

Se nedenstående fotos:



Restlageret af 8DB 355 011-481 og 8DB 355 016-261 kan sælges uden problemer.

RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.