


## SI2019-015

### Betreft de vervanging van 8DB 355 011-481 (T1461)/8DB 355 016-261 (T2145) door 8DB 355 020-671 (T2268)

Om onze klanten te helpen de complexiteit te verminderen en de verschillende vervangingen die worden gedaan door Peugeot in de OES, optimaliseren we onze portefeuille.

De 8DB 355 011-481 en 8DB 355 016-261 zullen worden geharmoniseerd tot 8DB 355 020-671 die toepassingen van beide artikelnummers dekt. Daarom is er alleen op de WVA 24175 en 24134 een elektronische slijtage-indicator gemonteerd.

Zie de onderstaande foto's:



De bestaande voorraad van 8DB 355 011-481 en 8DB 355 016-261 kan zonder problemen worden uitverkocht.