



VW Lenkradschloss

### Auslösen des Schlosses ohne Schließzylinder blockiert das Schloss endgültig

Ein übliches Vorgehen beim Austausch eines Lenkradschlosses für 1K0 905 851B führt zur Zerstörung des Ersatzteiles: Das probeweise Auslösen ohne Schließzylinder durch Eindrücken der Schließmechanik (Abb. 1) führt konstruktionsbedingt dazu, dass der Schließriegel aus-schnappt (Abb. 2) und das Lenkradschloss endgültig blockiert. Das Ersatzteil ist damit nicht mehr einsetzbar.

Abbildung 1




Abbildung 2



#### EINBAUHINWEISE

Wollen Sie das Schloss vor dem Einbau testen, setzen Sie unbedingt vorher einen Schließzylinder ein.



#### ACHTUNG

Das endgültige Sperren des Schlosses erfolgt konstruktionsbedingt und ist auch von AIC nicht wieder lösbar. Schlösser, die so blockiert sind, können nicht als Garantiefälle anerkannt werden. Bitte beachten Sie die Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers.



#### BETRIFFT

Lenkradschloss für VW, Seat, Skoda & Audi  
OE-Vergleichsnummer: 1K0 905 851B  
AIC-Artikelnummer: 56270