



# WICHTIG IMPORTANT

Beim Anlernen des Steuergerätes für die Scheinwerfer mit der AIC Artikelnummer 59799 / 71806 / 70775 für BMW sollte folgender wichtiger Hinweis beachtet werden:

**Nach dem erfolgreichen Tausch muss das Steuermodul über einen geeigneten Diagnosetester eingelernt werden.**

When teaching the control unit for the headlights with the AIC part number 59799 / 71806 / 70775 for BMW, the following important note should be observed:

**After successful replacement, the control module must be taught-in using a suitable diagnostic tester.**