


SI2019-006

**W odniesieniu do zastąpienia 8DB 355 007-491 (T1038) przez 8DB 355 008-171 (T1125)**

Aby pomóc naszym klientom zmniejszyć złożoność, optymalizujemy nasze portfolio poprzez harmonizację obu referencji. Ponieważ zewnętrzne wymiary obu klocków hamulcowych są prawie jednakowe i tym samym wymienne, będziemy harmonizować oba klocki w jeden. W przyszłości 8DB 355 008-171 obejmie zastosowania 8DB 355 007-491.



Istniejący zapas 8DB 355 007-491 może zostać sprzedany bez żadnych problemów.

**RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.**