



PI 1961

Uniquement pour professionnels !
1/2

PRODUCT INFORMATION

DE NOUVEAUX COLLECTEURS D'ADMISSION DANS LA GAMME


COLLECTEURS D'ADMISSION EN MATIÈRE PLASTIQUE AVEC RÉGLAGE DES CLAPETS

Motorservice a ajouté à sa gamme de produits une série de collecteurs d'admission avec réglage des clapets qui bénéficient de la compétence en équipements d'origine de Pierburg dans le domaine de l'alimentation en air. Ces collecteurs d'admission en matière plastique ont été développés d'après les spécifications de la première monte et complètent la gamme de collecteurs d'admission en magnésium et en aluminium.

Jusqu'à présent, beaucoup de ces pièces ne pouvaient être achetées qu'avec toutes les pièces rapportées chez l'OEM. Motorservice propose désormais dans de nombreux cas le collecteur d'admission proprement dit séparément, en tant que pièce de rechange.

LA SOLUTION POUR LES RÉPARATIONS

Le dommage sur un collecteur d'admission consiste fréquemment en une carbonisation ou une usure des clapets. Les pièces rapportées comme les modules d'entraînement ou les électrovannes sont généralement intactes. Vous ne remplacez donc que l'élément défectueux. Ceci vous permet de réparer les composants défectueux des collecteurs d'admission en matière plastique à moindre coût, avec les pièces de qualité d'un grand fabricant.



Clapets du collecteur d'admission



Motorservice propose également dans sa gamme les pièces rapportées adéquates, comme des modules d'entraînement électriques, pour certains collecteurs d'admission.

NOTRE **CŒUR** BAT POUR VOTRE MOTEUR.

**PI 1961**Uniquement pour professionnels !
2/2

DE NOUVEAUX COLLECTEURS D'ADMISSION DANS LA GAMME

N° de réf. *	OEM	N° Pierburg Module ¹⁾	N° Pierburg Composant ²⁾	Véhicule	Moteur	Année de construction
06J 133 201 BH 06J 133 201 AS 06J 133 201 BD	VAG		7.10131.00.0 (SR) ³⁾	A3, Alhambra, Altea, Beetle, CC, EOS, Golf VI, Jetta III, Leon, Octavia II, Passat, Q3, Scirocco, Sharan, Superb II, Tiguan, TT, Yeti	1.8, 2.0 l (essence)	2004 - 2015
059 129 711 BQ 059 129 711 CK 059 129 711 CG	VAG Porsche	7.10315.04.0	7.10131.01.0 (SR) 7.06870.01.0 (EAM)	A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg Cayenne	2.7, 3.0 l (diesel) 3.0 l (diesel)	2003 - 2015 2009 - 2010
059 129 712 BQ 059 129 712 BE 059 129 712 BL	VAG Porsche	7.10315.05.0	7.10131.02.0 (SR) 7.06870.01.0 (EAM)	A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg Cayenne	2.7, 3.0 l (diesel) 3.0 l (diesel)	2003 - 2015 2009 - 2010
03L 129 711 E	VAG	7.10315.07.0	7.10131.03.0 (SR) 7.06870.02.0 (EAM)	A3, A4, A5, A6, Q5, TT	2.0 l (diesel)	2003 - 2009
03L 129 711 AG	VAG	7.10315.08.0	7.10131.11.0 (SR) 7.06870.02.0 (EAM)	A3, A4, A5, A6, Q5, TT	2.0 l (diesel)	2009 - 2017
4FM56-9424-FU 5164230	Ford		7.10131.04.0 (SR)	C-Max, Focus II, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo IV, S-Max	1.8, 2.0 l (essence)	2004 - 2015
31359880	Volvo			C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III		2004 - 2012
A 612 090 19 37 A 612 090 03 37 A 612 090 10 37	Mercedes-Benz		7.10131.05.0 (SR)	Classe C, Classe E, Classe G, Classe M	2.7, 3.0 l (diesel)	1999 - 2009
A 611 090 36 37 A 611 090 13 37 A 611 090 23 37	Mercedes-Benz		7.10131.06.0 (SR)	Classe C, Classe E	2.2 l (diesel)	1998 - 2007
11 61 7 800 585 11 61 7 790 701	BMW		7.10131.07.0 (SR)	3, 5, 6, X3, X5, X6	3.0 l (diesel)	2001 - 2013
A 651 090 00 37	Mercedes-Benz Jeep		7.10131.08.0 (SR)	Classe A, Classe B, Classe C, Classe E, Classe G, Classe M, Classe S, Classe V, Sprinter Compass	2.2 l (diesel)	2003 - 2016 2010 -
A 271 090 30 37 A 271 090 28 37	Mercedes-Benz		7.10131.09.0 (SR)	Classe C, Classe E	1.6, 1.8 l (essence)	2007 - 2016
11 61 8 511 363 11 61 7 000 088	BMW		7.10131.10.0 (SR)	3, 5, 7, X5, X6	3.0 l (diesel)	2005 - 2017
11 61 7 807 991	BMW		7.10131.12.0 (SR)	1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X5	2.0 l (diesel)	2007 - 2017

Abréviations & légendes :

SR = collecteur d'admission


EAM = module d'entraînement électrique

1) Ces numéros d'articles ne peuvent pas être commandés, mais sont uniquement disponibles « par liste des pièces ».

Les numéros d'articles servent à faire le lien entre le numéro de référence du constructeur de véhicules et les composants du module collecteur d'admission complet.

Ces composants peuvent être commandés séparément auprès de Motorservice.

2) Composant seul selon liste des pièces



3) Collecteur d'admission 7.10131.00.0 y compris potentiomètre de clapet d'origine et vanne d'inversion 7.03280.04.0.

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.