



**PI 1961**

Só para técnicos especializados!  
1/2

# PRODUCT INFORMATION

## COLETORES DE ADMISSÃO NOVOS NO PROGRAMA

### COLETORES DE ADMISSÃO EM MATERIAL SINTÉTICO COM AJUSTE DA VÁLVULA

Com a experiência OE da Pierburg na área da alimentação de ar, a Motorservice alargou o programa de produtos com uma série de coletores de admissão com ajuste da válvula.

Esses coletores de admissão em material sintético foram desenvolvidos conforme especificações OE e complementam o portfólio de coletores de admissão em magnésio e alumínio.


Até a data, muitas dessas peças só podiam ser adquiridas junto da OEM apenas inclusive todos os componentes de montagem. Em muitos casos, a Motorservice passa a disponibilizar o coletor de admissão propriamente dito como peça de reposição em separado.

#### A SOLUÇÃO DE REPARAÇÃO

Frequentemente, o dano em um coletor de admissão consiste em válvulas carbonizadas ou desgastadas.

Os componentes de montagem, como os módulos de acionamento ou as válvulas solenoides, costumam ainda estar em perfeitas condições.

Ou seja, você apenas troca o componente efetivamente defeituoso. Isso lhe permite reparar os componentes defeituosos nos coletores de admissão em material sintético com eficiência de custos – utilizando componentes de qualidade de um fabricante Premium.



Válvulas no coletor de admissão



Para coletores de admissão individuais, o programa da Motorservice também oferece os componentes de montagem adequados, como módulos de acionamento elétricos.

**PI 1961**Só para técnicos especializados!  
2/2

## COLETORES DE ADMISSÃO NOVOS NO PROGRAMA

Nº de ref.*	OEM	Nº Pierburg Módulo <sup>1)</sup>	Nº Pierburg Componente <sup>2)</sup>	Veículo	Motor	Ano de construção
<b>06J 133 201 BH</b> 06J 133 201 AS 06J 133 201 BD	VAG		<b>7.10131.00.0 (SR)</b> <sup>3)</sup>	A3, Alhambra, Altea, Beetle, CC, EOS, Golf VI, Jetta III, Leon, Octavia II, Passat, Q3, Scirocco, Sharan, Superb II, Tiguan, TT, Yeti	1.8, 2.0 l (gasolina)	2004 - 2015
<b>059 129 711 BQ</b> 059 129 711 CK 059 129 711 CG	VAG Porsche	7.10315.04.0	<b>7.10131.01.0 (SR)</b> <b>7.06870.01.0 (EAM)</b>	A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg Cayenne	2.7, 3.0 l (diesel) 3.0 l (diesel)	2003 - 2015 2009 - 2010
<b>059 129 712 BQ</b> 059 129 712 BE 059 129 712 BL	VAG Porsche	7.10315.05.0	<b>7.10131.02.0 (SR)</b> <b>7.06870.01.0 (EAM)</b>	A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg Cayenne	2.7, 3.0 l (diesel) 3.0 l (diesel)	2003 - 2015 2009 - 2010
<b>03L 129 711 E</b>	VAG	7.10315.07.0	<b>7.10131.03.0 (SR)</b> <b>7.06870.02.0 (EAM)</b>	A3, A4, A5, A6, Q5, TT	2.0 l (diesel)	2003 - 2009
<b>03L 129 711 AG</b>	VAG	7.10315.08.0	<b>7.10131.11.0 (SR)</b> <b>7.06870.02.0 (EAM)</b>	A3, A4, A5, A6, Q5, TT	2.0 l (diesel)	2009 - 2017
<b>4FM56-9424-FU</b> <b>5164230</b>	Ford		<b>7.10131.04.0 (SR)</b>	C-Max, Focus II, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo IV, S-Max	1.8, 2.0 l (gasolina)	2004 - 2015
<b>31359880</b>	Volvo			C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III		2004 - 2012
<b>A 612 090 19 37</b> A 612 090 03 37 A 612 090 10 37	Mercedes-Benz		<b>7.10131.05.0 (SR)</b>	Classe C, classe E, classe G, classe M	2.7, 3.0 l (diesel)	1999 - 2009
<b>A 611 090 36 37</b> A 611 090 13 37 A 611 090 23 37	Mercedes-Benz		<b>7.10131.06.0 (SR)</b>	Classe C, classe E	2.2 l (diesel)	1998 - 2007
<b>11 61 7 800 585</b> 11 61 7 790 701	BMW		<b>7.10131.07.0 (SR)</b>	3, 5, 6, X3, X5, X6	3.0 l (diesel)	2001 - 2013
<b>A 651 090 00 37</b>	Mercedes-Benz Jipe		<b>7.10131.08.0 (SR)</b>	Classe A, classe B, classe C, classe E, classe G, classe M, classe S, classe V, Sprinter Compass	2.2 l (diesel)	2003 - 2016 2010 -
<b>A 271 090 30 37</b> A 271 090 28 37	Mercedes-Benz		<b>7.10131.09.0 (SR)</b>	Classe C, classe E	1.6, 1.8 l (gasolina)	2007 - 2016
<b>11 61 8 511 363</b> 11 61 7 000 088	BMW		<b>7.10131.10.0 (SR)</b>	3, 5, 7, X5, X6	3.0 l (diesel)	2005 - 2017
<b>11 61 7 807 991</b>	BMW		<b>7.10131.12.0 (SR)</b>	1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X5	2.0 l (diesel)	2007 - 2017

**Abreviações e legenda:**

SR = coletor de admissão


EAM = módulo de acionamento elétrico

1) Esses códigos de artigo não são passíveis de encomenda e só "é possível efetuar o fornecimento conforme a lista de peças".

Os códigos de artigo servem para associar o número de referência do fabricante de veículos aos componentes de que o módulo de tubos de aspiração completo é composto.

Você poderá encomendar esses componentes em separado à Motorservice.

2) Componente individual conforme a lista de peças



3) Coletor de admissão 7.10131.00.0 incluindo o potenciômetro da válvula original e a válvula de comutação 7.03280.04.0.

Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.

\* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.