



## SERVICE INFO – LuK 0027



# Οδηγίες συναρμολόγησης

για το υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Κατασκευαστές: Dacia, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero  
Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida  
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Κινητήρες:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V  
Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6  
Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Κωδικός ανταλλακτικού: 510 0090 10  
510 0097 10  
510 0098 10  
510 0137 10

Διάφορες εκδόσεις CSC τοποθετούνται στα παραπάνω μοντέλα. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι η διάμετρος του υδραυλικού συνδέσμου.

Κατά την αντικατάστασή τους, πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα πως οι διαμέτροι των υδραυλικών συνδέσμων των νέων και των παλιών εξαρτημάτων ταιριάζουν. Αν τοποθετηθεί ένα CSC με λάθος υδραυλικό σύνδεσμο, θα προκαλέσει διαρροές και βλάβη στο σύστημα.


### Σημείωση:

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιλογή του σωστού ρουλεμάν CSC μόνο με την σύγκριση του με το παλιό ανταλλακτικό!


Οποιαδήποτε αναφορά σε κωδικούς ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος γίνεται μόνο για σύγκριση.

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**


**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
https://aftermarket.schaeffler.gr  
**www.repxpert.gr**




Εικόνα 1:  
Υδραυλικός σύνδεσμος  
12.2 mm για το LuK CSC  
510 0090



Εικόνα 2:  
Υδραυλικός σύνδεσμος  
13.3 mm για το LuK CSC  
510 0097 10



Εικόνα 3:  
Υδραυλικός σύνδεσμος  
11.7 mm για το LuK CSC  
510 0098 10



Εικόνα 4:  
Υδραυλικός σύνδεσμος  
12.2 mm για το LuK CSC  
510 0137 10

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

LuK 0027