



SERVICE INFO – LuK 0037



Informații privind produsul

volant cu masă dublă cu pendul pentru reducerea forței centrifuge

LuK DMF: 415 0450 10
 415 0477 10
 415 0499 10
 415 0554 10




Fig. 1: Volant cu masă dublă, cu pendul pentru reducerea forței centrifuge

Volantul cu masă dublă cu pendul pentru reducerea forței centrifuge este nou creat de LuK. O capacitate sporită de amortizare la turații reduse ale motorului este realizată prin integrarea pendulului de reducere a forței centrifuge în mișcare, care nu necesită spațiu suplimentar. Aceasta permite noilor modele de motor să-și realizeze întregul potențial cu privire la reducerea consumului de carburant și

CO₂, menținând nivelul obișnuit de confort. Când se montează volantul cu masă dublă, este posibil ca pendulele de reducere a forței centrifuge să intre în acesta. Zgomotul care se produce astfel este normal și nu face decât să demonstreze că greutatea pendulului funcționează corect.

Zgomotele care se produc când se acționează cu mâna volantul cu masă dublă se datoresc construcției, nu sunt un defect!



Fig. 2: Pendul pentru reducerea forței centrifuge

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0037