



LuK Service-Info



Hydraulisch druklager 510 0088 10 en 510 0164 10

Hydraulische aansluitingen van verschillende grootte

Fabrikanten: Dacia
Nissan
Renault

LuK-
artikelnummer: 510 0088 10
510 0164 10



Fig. 1: Hydraulisch druklager met kleine hydraulische aansluitingen

In auto's van de bovengenoemde fabrikanten kunnen hydraulische druklagers met hydraulische aansluitingen van verschillende grootte gemonteerd zijn.

Voor de vervanging adviseert Schaeffler Automotive Aftermarket twee reparatievarianten:

- Als originele onderdelen zijn hydraulische druklagers met kleine aansluitingen (Fig. 1) gebruikt. Deze kunnen overeenkomstig de voertuigidentificatie door de LuK-artikelnnummers 510 0088 10 of 510 0164 10 worden vervangen
- Een hydraulisch druklager met grote aansluiting (Fig. 2) is afkomstig van een eerdere reparatie, waarbij de hydraulische aansluiting van de auto is aangepast. Voor de montage van LuK-artikelnummer 510 0088 10 of 510 0164 10 moet de kleine aansluiting in de auto weer worden hersteld of moet een nieuwe hydraulische leiding worden gemonteerd



Fig. 2: Hydraulisch druklager met grote hydraulische aansluiting

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.