

**0009** Informacja Serwisu Technicznego

Dotyczy:	<b>Zestawy naprawcze jednostki pompowtryskiwacza</b>
Produkt:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Typ:	wiele
Kod silnika:	TDI 1,2/1,4/1,9/2,0 l (pompowtryskiwacz)

## Zestawy naprawcze jednostki pompowtryskiwacza

Podobnie jak VAG oferujemy zestaw naprawczy do jednostek pompowtryskiwacza silników TDI 1,9 + 2,0 l.

**15-38642-01** (= zestaw dla 1 jednostki ) dla następujących silników:

- 1,9 l:** AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUJ, AVW, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ;
- 1,4 l:** AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;
- 1,2 l:** ANY, AYZ;

**15-38642-02** (= zestaw dla 1 jednostki ) dla następujących silników:

- 2,0 l:** AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG;



Rys. 1\_15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (bez śruby nastawczej)



Rys. 2\_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (bez śruby nastawczej)

**VICTOR REINZ – najprostszy sposób uzyskania dobrego uszczelnienia.**