



Jogo de juntas, injetor

Audi | Ford | Seat | Škoda Volkswagen



Indicação de montagem:





Se o pino esférico for trocado, é necessário trocar também o parafuso de ajuste. Por isso, o jogo de juntas, injetor 900.650 da Elring inclui ambos os componentes. A combinação de um parafuso de ajuste antigo e desgastado com um pino esférico novo aumenta substancialmente o risco de ruptura do pino esférico, para além de um forte aumento do desgaste. Por favor, evite a instalação de um parafuso de ajuste antigo em combinação com um pino esférico novo.