

GEÄNDERTER HYDRAULISCHER TASSENSTÖSSL

TECHNISCHE INFO NR. 1113

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Alfa	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia	Kappa, Lybra, Thesis
Rover	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

BETROFFENE MOTOREN:

1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
265801	Fiat: 464103078
265805	73503122

WICHTIGER HINWEIS!

Der neue hydraulische Tassenstößel ist um 2mm höher. Trotz der unterschiedlichen Bauhöhe kann der neue Tassenstößel bedenkenlos bei den genannten Motoren verbaut werden. In der technischen Funktion unterscheiden sich die beiden Ausführungen nicht. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Bei oben genannten Modellen haben die Fahrzeughersteller die Bauhöhe des hydraulischen Tassenstößels geändert. Entsprechend bietet RUVILLE eine geänderte Ausführung im Aftermarket an.

Ein Austausch der hydraulischen Tassenstößel sollte immer sortenrein erfolgen. Also entweder nur die alte oder nur die neue Ausführung verwenden.



Bild 1: hydraulischer Tassenstößel, links - alte Ausführung / rechts - neue Ausführung



Bild 2: hydraulischer Tassenstößel, links - alte Ausführung / rechts - neue Ausführung

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.