



SERVICE INFO – EvR 1085



Sady kyvných ramen a senzoru

Výrobce:	Fiat
Model:	Marea (185) Marea Weekend (185)
Ruville č.:	Kit 1 - 935850E1 2 - 935851E1
	Tyč/vahadlo 1 - 030 121 005N 2 - 030 121 008D
č. OE:	Senzor 1 - 46539832 2 - 46539833
	Tyč/vahadlo 1 - 46519893, 46519894 2 - 46519897, 46519898



Obrázek 1

Při výměně kyvného ramena by měly být prověřeny klouby/pouzdra zavěšení kol a řízení.

U různých vozidel musejí být při výměně kyvného ramena demontovány ABS senzory. V důsledku vlivů prostředí a kontaktní koroze tyto senzory velice silně trpí, což často znemožňuje provést demontáž bez poškození.

Pro zamezení dlouhým prostožům v dílně a zajištění vysoké spokojenosti zákazníků nabízí RUVILLE jako systémový specialista kompletní sadu, kterou tvoří kyvné rameno a senzor.

Dbejte údajů výrobce vozidla!

Více dílenských vědomostí na adrese:
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Deutschland
Tel: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1085