



SERVICE INFO – EvR 1095



Polyamidové pojistné kroužky

u axiálních kloubů

Výrobce:	Renault, Nissan
Model:	
Renault:	Clio II+III, Kangoo
Nissan:	Kubistar, Mikra (...K12)
Ruville č.:	915597
	915582
OE-č.:	7701472120
	4852100QAG
	7701475841



Obrázek 1: Axiální kloub a pojistné kroužky 915597

Pojistný kroužek po každé demontáži vyměňte za nový.
Přiřaďte podle barvy kroužků.

U některých modelů vozů Renault a Nissan výrobci originálního zařízení montují k zajištění axiálního kloubu polyamidový kroužek. Protože polyamidový kroužek bývá při montáži slisován, musí být po každé demontáži bezpodmínečně vyměněn za nový.

Kromě toho je výměna kroužku ze strany výrobců originálního zařízení (OE) povinně předepsána.

Jako váš servisní partner proto společnost RUVILLE přikládá k příslušným axiálním kloubům všechny polyamidové kroužky, které přicházejí do úvahy.

Správné přiřazení probíhá na základě barvy vymontovaného kroužku.

Dbejte údajů výrobce vozidla!

Více dílenských vědomostí na adrese:
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Deutschland
Tel: +49 40 733 44-0
www.ruville.com