

WYMIANA PRZEDNIEGO WAHACZA 935426 + 935427 (PQ35)

INFORMACJA TECHNICZNA NR 1115

PRODUCENT POJAZDU / MODEL:

Audi	A3 8P
SEAT	Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P
Skoda	Octavia II 1Z, Superb 3T
VW	Caddy III 2K, Golf V 1K 5M

SILNIKI, KTÓRYCH DOTYCZY TA ZMIANA:

Nr	RUVILLE-Nr	OE-Nr
1	937812 (aktualnie)	1K0407151BC
2	937813 (aktualnie)	1K0407152BC
3	935426 (zastąpiono)	1K0407151AB
4	935427 (zastąpiono)	1K0407152AB

WAŻNA WSKAZÓWKA!

Kompatybilność części zachowana jest tylko w ramach danej wersji. W przypadku naprawy należy w związku z tym wymieniać wahacze po lewej i prawej stronie pojazdu.

Przestrzegać danych podanych przez producenta pojazdu!

Volkswagen AG zmieniła w modelach platformy PQ25 wzornictwo przedniego wahacza z blachy.

Dotychczasowa wersja, składająca się z zespawanych kilku części (rysunek 1), została zastąpiona przez jednoczęściowy wahacz poprzeczny wykonany z blachy głębokotłoczzonej (rysunek 2).

RUVILLE podąża za wprowadzoną zmianą i zastępuje w związku z tym elementy zgodnie z podanym zestawieniem:

935426 na 937812 (lewa strona)

935427 na 937813 (prawa strona)



Rys. 1: dotychczasowa (stara) wersja



Rys. 2: nowa wersja

INFORMACJA

Odpowiednie części zamienne znajdują się w naszym katalogu internetowym pod adresem www.ruville.de. Odniesienie do numerów części zamiennych producenta pojazdów służy tylko do celów porównawczych.

 **RUVILLE**
YOUR PARTNER