

# OPTISCHE UNTERSCHIEDE DES RIEMENSPANNERS 58809

TECHNISCHE INFO NR. 1125

## FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Mercedes-Benz | Citaro, Conecto

## BETROFFENE MOTOREN:

OM457, OM460

## BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
58809	457 200 21 70 457 200 39 70

### WICHTIGER HINWEIS!

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Riemenspanner mit der Artikelnummer 58809 modifiziert.

Diese Technische Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.



Bild 1: Alte Ausführung




Bild 2: Neue Ausführung



### INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.