

OPTISCHE UNTERSCHIEDE DER SPANNROLLE 55832

TECHNISCHE INFO NR. 1961

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
Lancia: Dedra, Delta II, Lybra

BETROFFENER MOTOR:

1.6 16V

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55832	7173 4799 (aktuell)
		4641 6489 (ersetzt)
		4679 2898 (ersetzt)

Bei oben genannten Modellen können zwei verschiedene Spannrollen-Typen verbaut sein.

WICHTIGER HINWEIS!

Beide Spannrollen-Typen sind vom Fahrzeughersteller freigegeben.

Die Montage und die Einstellung der Zahnriemenspannung erfolgt nach Herstellervorgaben.



Bild 1: OE-Type

Bild 1 zeigt die von den Fahrzeugherstellern serienmäßig verbaute Spannrolle.

Diese Spannrolle wird auch von Ruville in den Ersatzteilmarkt geliefert.



Bild 2: OES-Type

Bild 2 zeigt die Spannrolle aus dem Fahrzeughersteller-Ersatzteilprogramm.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de