



VKBA 3637

Bollettino tecnico - Settembre 2015

VKBA 3637



Renault: Modus, Logan I, Megane II, Clio II, Clio Grandtour, Kangoo --> 2002-11-01
Nissan: Micra III --> 2003-01-01
Dacia: Sandero, Logan --> 2008-11-01



Montaggio supporto sensore ABS nel centro dello snodo



OE Nb: Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

VKBA 3637



Il kit cuscinetto ruota VKBA 3637 ha un supporto del sensore incluso tra i diversi accessori contenuti nel kit.



figura 1

Montaggio corretto

Il supporto sensore ABS è collocato al centro, non può danneggiare il cuscinetto e il sensore ABS genererà un segnale preciso.




figura 2

Montaggio errato

Il sensore ABS **NON** è collocato al centro, ciò causa una deformazione del supporto sensore ABS e un'abrasione della tenuta ABS. Ciò potrebbe determinare un guasto prematuro del cuscinetto e problemi ai segnali ABS (vedere immagini a destra).

Montaggio del supporto sensore ABS

Quando si monta il supporto sensore ABS, è obbligatorio collocarlo al centro dello snodo, prima di premere all'interno il cuscinetto (vedere figura 1). Una posizione errata del supporto sensore causa un'abrasione della tenuta ABS e porta a un guasto prematuro a causa della deformazione del supporto sensore ABS (vedere figura 2).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2015

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

