



# VKBA 3973

Bulletin Technique - Mai 2009

VKBA 3973



Roue arrière: MITSUBISHI Carisma, Space Star – 1.3, 1.6, 1.8, 1.9



Réutilisation de la bague ABS lors du changement de l'unité intégrée HBU




Le VKBA 3973 ainsi que l'équivalent en origine ne sont pas livrés avec la bague ABS. La bague ABS montée sur le moyeu est réutilisable et ne nécessite un changement que si elle est endommagée.

## VKBA 3937

Composants	Quantité
Roulement (sans bague)	1
Ecrou	1

### Montage de la bague ABS réutilisable sur le moyeu.



© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2009.

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

