



VKBA 6537

Technische Mitteilung - April 2009

VKBA 6537



Vorderachse: Mercedes Benz E-Class (W211, S211)



Im Radlagersatz befindet sich eine Dichtung mit integriertem, magnetischen ABS-Ring.



Um Dichtung und ABS-Magnetfeld nicht zu beschädigen, ist dieses Bauteil sehr vorsichtig zu behandeln

VKBA 6537

Satzinhalt	Menge
Radlager	2
Dichtung mit ABS-Ring	1
Fettkappe	1
Schraube	1

Dichtung mit ABS-Ring



© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

