

VKM 60014

Boletín técnico - Marzo de 2010



Chevrolet Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira, Optra




Información técnica: VKM 60014



El antiguo tensor 96349976 correspondiente al equipo original de Chevrolet se ha sustituido por el nuevo 96966707. SKF ofrece esta última actualización con el kit VKM 60014.

Chevrolet 96349976 (Diseño antiguo)




Polea metálica

Polea de plástico

SKF VKM 60014 (Nuevo diseño)



Tanto la versión con polea metálica como la de plástico del tensor 96349976 de Chevrolet pueden sustituirse por la nueva versión VKM 60014 de SKF. Utilice este tensor junto al kit VKMV 6PK1875 de SKF (Chevrolet 96183108 y 96990678) para obtener un ajuste perfecto al realizar la sustitución en las aplicaciones del vehículo antes indicadas.



SKF VKMV 6PK1875

SKF VKM 60014

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2010

Los contenidos de esta publicación son propiedad del editor y no pueden reproducirse ni parcial ni totalmente a menos que se disponga de permiso por escrito para ello. Se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la precisión de la información contenida en esta publicación, por lo que no se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos, indirectos o derivados del uso de la información contenida en este documento.

