



# VKMA 04226

Tehnički bilten – rujna 2011



FORD, VOLVO



Zamjena kompleta SKF



OE #: 1672144 - VKMA 04224 zamijenjen je s VKMA 04226

PROIZVOĐAČ	MODEL	MOTOR	ENGINE CODES
FORD	EC-Max, Focus C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus II, Fusion, Mondeo IV	1.4, 1.6	1.6 16V, 1.25 16V, 1.4 16V
VOLVO	C 30, S40 II, V50	1.4, 1.6	1.6 16V

Detaljne informacije potražite u najnovijem SKF-ovom katalogu.

Komplet VKMA 04224 (bez vijaka) bio je zamenjen kompletom VKMA 04226 koji sadrži vijke radilice M14 X 29 i M14 X 44.

U skladu sa specifikacijama OE vijak radilice mora biti zamijenjen tijekom popravka sustava kontrole motora. Gore navedena vozila uz zatezni moment vijka trebaju i završnu prilagodbu s kutnim momentom (vidi sljedeće stranice).

Ovisno o vrsti motora za popravak će se koristiti samo jedan ili oba vijka radilice iz kompleta VKMA 04226.



### Savjeti za montažu

- Tijekom popravka sustava kontrole motora uvijek zamijenite vijak radilice!
- Vijak uvijek pritegnite momentnim ključem ovisno o vrsti motora. Vidi stranice 2 i 3.



Model	Kod motora	Početni datum	Završni datum	Zatezni moment vijka radilice*
<b>FORD</b>				
<b>C-Max</b>				
1.6	ZH16 Zetec	2007-02-01		40Nm + 90°
<b>Fiesta V (JH_, JD_)</b>				
1.25 16V	ZH12 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.4 16V	ZH14 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6 16V	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
<b>Fiesta VI</b>				
1.25	ZH12 Zetec	2008-10-01		40Nm + 90°
1.4	ZH14 Zetec	2008-10-01		40Nm + 90°
1.6 Ti	ZH16 Zetec	2008-10-01		40Nm + 90°
<b>Focus C-Max</b>				
1.6	ZH16 Zetec	2005-04-25	2007-03-31	40Nm + 90°
1.6 Ti	ZH16 Zetec	2005-04-19	2007-03-31	40Nm + 90°
<b>Focus II (DA_)</b>				
1.4	ZH14 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6 Ti	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
<b>Focus II Convertible</b>				
1.6	ZH16 Zetec	2006-10-01		40Nm + 90°
<b>Focus II Estate (DAW_)</b>				
1.4	ZH14 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6 Ti	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
<b>Focus II Saloon (DA_)</b>				
1.4	ZH14 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6 Ti	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
<b>Fusion (JU_)</b>				
1.25	ZH12 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.4	ZH14 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
1.6	ZH16 Zetec	2005-04-25		40Nm + 90°
<b>Mondeo IV</b>				
1.6 Ti	Duratec	2007-03-01		45Nm + 90°
<b>Mondeo IV Saloon</b>				
1.6 Ti	Duratec	2007-03-01		45Nm + 90°
<b>Mondeo IV Turnier</b>				
1.6 Ti	Duratec	2007-03-01		45Nm + 90°
<b>VOLVO</b>				
<b>C30</b>				
1.6	B 4164 S3	2006-10-01		45Nm + 90°
<b>S40 II (MS)</b>				
1.6	B 4164 S3	2005-01-01		45Nm + 90°
<b>V50 (MW)</b>				
1.6	B 4164 S3	2005-01-01		45Nm + 90°

\*OE izvor