



# febi

# Porada

Szybką i łatwą naprawę osi tylnej umożliwiają

**zestawy uszczelek febi do osi AP,  
pasujące do modeli Mercedes-Benz  
Actros, Atego i Axor**

**Wzory konstrukcyjne osi tylnej  
748.210-220, 222, 223, 230, 231,  
234 do 248, 260-263, 268-275**

np. nr febi 21980

nr porównawczy 940 350 08 35

Tak szeroka oferta sprawia, że febi bilstein jest liderem na rynku IAM: liczne zestawy uszczelek pasujące do samochodów ciężarowych Mercedes-Benz z układem ABS i bez.

**Nasz wyjątkowy serwis:**

Podanie numeru SA ułatwia przyporządkowanie do właściwego typu pojazdu.

**Dodatkowy plus:**

Pierścienie dociskowe febi są hartowane. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelnienia wału podczas montażu, pierścienie dociskowe febi mają spiżowaną krawędź.

Prosimy spytać lokalnego sprzedawcę febi o części zamienne firmy febi bilstein!  
Wszystkie części zamienne można również znaleźć pod adresem [www.febi.com](http://www.febi.com).



**z układem ABS**

dalsze zestawy  
naprawcze do modeli  
z układem ABS:  
nr febi 21946,  
21948, 21976,  
21978, 21980



**bez układu ABS**

dalsze zestawy  
naprawcze do modeli  
bez układu ABS:  
nr febi 21947,  
21949, 21977,  
21979, 21982

01/06

[www.febi.com](http://www.febi.com)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal  
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

bilstein group

