

# febi EXAKT



## Nosač amortizera

odgovara za tipove vozila

**Audi A3/Sportback (uporedni br. 1KO 412 331 B)**

**Seat Altea, Toledo (uporedni br. 1KO 412 331 B)**

**Skoda Octavia (uporedni br. 1KO 412 331 B)**

**VW Caddy, Golf 5/Plus, Touran (uporedni br. 1KO 412 331 B)**



### >> PROBLEM:

Na prednjoj osovini se javlja škripanje i buka čak i kod originalnih VW delova.



### >> UZROK:

Problemi nastaju uglavnom zbog loše obrade ili primene nekvalitetnih materijala. Najčešće propada spoj gume i metala, što je uslovljeno lošom vulkanizacijom. Kao posledica toga delovi se brže habaju i kvare.

### >> REŠENJE:

**febi bilstein preporučuje korišćenje nosača amortizera febi 22500 (uporedni br. 1KO 412 331 B).**

Glavne karakteristike ovog nosača su kvalitetan materijal i stručna obrada, koji **prevazilaze** očekivanja proizviđača vozila (2).

Takođe se ističe i izuzetno dugim vekom trajanja.

**febi br. 22500**  
uporedni br. 1KO 412 331 B



### >> VAŽNO:

Osim nosača amortizera treba zameniti i ležaj (febi 22498)! Sada je sve pri ruci: set febi 22502 sadrži sve delove koje je potrebno zameniti – nosač amortizera (22500) i ležaj (22498).



**Rep. Set**  
**febi br. 22502**

#### febi GAP D.O.O.

Brđanska | 412 11232 Beograd (Ripanj) | Serbia

Tel. +381-11-8652874

+381-11-8652333

Fax +381-11-8652603

E-mail office@febigarage.co.rs

Popravka vozila – imamo sve što je potrebno.™

[www.febi.com](http://www.febi.com)

