

febiEXAKT



Ремкомплект привода генератора

febi № 40308

Ср. № 03L 903 137 T S1

ПОДХОДИТ ДЛЯ
двигателей Audi, VW, Seat и Škoda 1,6 TDI и
2,0 TDI с системой впрыска Common-Rail



>> ПРОБЛЕМА:



Эластичный поликлиновой ремень 6РРК1140 больше не поставляется для вышеперечисленных двигателей. Новый ремень 6РРК1070 невозможно просто установить вместо него.

>> ПРИЧИНА:

Первоначальная версия привода вспомогательных агрегатов была оснащена эластичным поликлиновым ремнем и направляющим роликом (рис. 1). Чтобы улучшить ходовые качества, автопроизводитель разработал новую конструкцию.

>> РЕШЕНИЕ:

Измененная конструкция оснащена вместо эластичного ремня и направляющего ролика новым ремнем и натяжным роликом (рис. 2). По этой причине febi bilstein предлагает, наряду с отдельными компонентами, также и комплект (febi № 40308), который включает в себя не только ремень (febi № 37533) и натяжной ролик (febi № 27618), но и болт крепления ролика.



febi № 27618



febi № 37533