

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | APR2019



febi 102601

applicabile a:
MINI, BMW, Opel, Peugeot,
Citroen, DS. Vari modelli



IT

Tensionatore

Funzione

La pompa acqua montata su questi veicoli è controllata dal sistema di gestione motore e da un tenditore elettronico. Quando in funzione, trasmette la potenza dalla puleggia dell'albero motore alla puleggia della pompa acqua che controlla il flusso del liquido di raffreddamento. Ciò rende il motore più efficiente dal punto di vista termico, riduce le emissioni e ne migliora il rendimento del carburante.

Guasto

Questo componente può anche soffrire di cigolii o cuscinetto di trasmissione bloccato. Quando lo si sostituisce, si consiglia di controllare e sostituire la cinghia ausiliaria e la puleggia della pompa acqua.

Per ulteriori informazioni tecniche visita: partsfinder.bilsteingroup.com