



febi

Porada

Szybka i łatwa naprawę osi tylnej umożliwiają

**zestawy uszczelek febi do osi AP,
pasujące do modeli Mercedes-Benz
Actros, Atego i Axor**

**Wzory konstrukcyjne osi tylnej
748.210-220, 222, 223, 230, 231,
234 do 248, 260-263, 268-275**

np. nr febi 21980

nr porównawczy 940 350 08 35

Tak szeroka oferta sprawia, że febi bilstein jest liderem na rynku IAM: liczne zestawy uszczelek pasujące do samochodów ciężarowych Mercedes-Benz z układem ABS i bez.

Nasz wyjątkowy serwis:

Podanie numeru SA ułatwia przyporządkowanie do właściwego typu pojazdu.

Dodatkowy plus:

Pierścienie dociskowe febi są hartowane. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelnienia wału podczas montażu, pierścienie dociskowe febi mają spłowaną krawędź.

Prosimy spytać lokalnego sprzedawcę febi o części zamienne firmy febi bilstein!
Wszystkie części zamienne można również znaleźć pod adresem www.febi.com.

01/06



z układem ABS

**dalsze zestawy
naprawcze do modeli
z układem ABS:
nr febi 21946,
21948, 21976,
21978, 21980**



bez układu ABS

**dalsze zestawy
naprawcze do modeli
bez układu ABS:
nr febi 21947,
21949, 21977,
21979, 21982**

www.febi.com