

Tip febi



Zlomený plynový pedál? S tímto problémem se jistě setkáváte u zákazníků, kteří přicházejí do Vaší dílny s vozem Mercedes Sprinter. febi nabízí také zde cenově nejvýhodnější alternativu, např.

plynový pedál febi pro všechny vozy Mercedes Sprinter (kromě motorů CDI)

febi- č. dílu 18540 · Č. srovnatelného dílu 9013000304

Se zlomeným pedálem může sice řidič pokračovat v jízdě ztrácí ale cit pro ovládání pedálu. Pro bezpečnost Vašich zákazníků je třeba pedál v každém případě vyměnit.

Proč tedy nezvolit náhradní díl v kvalitě originálu, který je mimoto levnější originální náhradní díl?

Dále: pouze pro typ Mercedes Sprinter má febi v programu více než 800 dílů pro odborné opravy.

Ptejte se Vašeho partnera febi na náhradní díly od febi bilstein. Všechny náhradní díly naleznete také na webových stránkách www.febi.com.

08/05

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

