



Passend für:

MAN L2000, TGL, TGM

Vergl. Nr. 81.44205.6048



DE

## Qualität „Made in Germany“

### Achsschenkelbolzensätze von febi

Das Lenkverhalten des Fahrzeugs kann durch zahlreiche Komponenten des Fahrwerks und der Lenkung negativ beeinträchtigt werden, etwa durch einen ausgeschlagenen Achsschenkelbolzen.

Aufgrund schlechter Straßen, Überladung des Fahrzeugs oder mangelnder Schmierung kann es vorkommen, dass der Achsschenkelbolzen und die Lagerung ausschlagen und zu viel Spiel im Achskörper bekommen. Die Folgen sind eine sich ständig verstellende Spur an der Vorderachse und ungewollt auftretende Lenkbewegungen. In diesem Fall sollte der Achsschenkelbolzen inklusive der Lagerung umgehend ersetzt werden.

Im Achsschenkelbolzensatz febi 107122 ist ein ehemals patentiertes Lager enthalten. Es handelt sich hierbei um ein zweireihiges Nadellager in Kombination mit einem Drucklager und einer effektiven Abdichtung. Der Vorteil: Dieses Lager ist nahezu wartungsfrei und erzielt auch ohne Nachschmierung eine extrem hohe Lebensdauer. Durch das Auslaufen des Patentes kann febi die Achsschenkelbolzensätze febi 107122 und febi 107123, die sich in der Ausführung des Dichtrings unterscheiden, für eine zeitwertgerechte Reparatur von MAN L2000, TGL und TGM in Erstausrüstungsqualität anbieten.

febi Achsschenkelbolzen werden am Stammsitz in Ennepetal in eigener Fertigung präzise hergestellt. Die hohe Qualität sorgt für einen problemlosen Einbau, eine sichere Funktion und eine lange Lebensdauer.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)