




لحماية منطقة المحرك



غطاء منطقة المحرك مع خصائص عازلة للحد من الضوضاء فمثلاً للسيارة فولكس واجن جولف .VW Golf IV
febi 33543



حضيرة عزل غطاء المحرك فمثلاً لسيارة MB E-Class
febi 33054

AR

حشيات عزل غطاء المحرك وأغطية لمنطقة المحرك السفلية من صنع febi

إن الوضع المنخفض لمنطقة المحرك يعرضه للتلف من سطوح الطريق غير المستوية. ويكون المحرك عرضة بصفة خاصة للأضرار بسبب مطبات السرعة والأملح على الطريق أو الحوادث. كما أن الفضلات المنقذفة من الطريق يمكن أن تساهم أيضاً في حدوث تشققات وتلف لغطاء منطقة المحرك.

ويعتبر غطاء منطقة المحرك من المكونات الهامة للسلامة فبالإضافة إلى الحد من الضوضاء فإنه يضمن تبريداً مستهدفاً لنظام العادم (مرشح لحبيبات السناج) ومنطقة المحرك باستعمال سريان الهواء. كما يعمل أيضاً لحماية وحدة الإدارة، وحوض الزيت وساق مقود السيارة.

كما تقوم شركة febi أيضاً بتوريد حضيرة العزل المثبتة بصورة مباشرة أسفل غطاء المحرك للحد من ضوضاء المحرك مع تزويد مسامير برشام ملائمة للتثبيت (فمثلاً febi no. 34573). وتتعرض حضيرات العزل عادة للتلف بفعل القوارض والحرائق في منطقة المحرك أو الحوادث (أنظر الصورة الفوتوغرافية).

تقدم شركة febi مجموعة موسعة من أغطية منطقة المحرك وحضيرات عزل غطاء المحرك بنفس الجودة التي يوفرها مصنع المعدات الأصلية.



febi 34573

هيبنت

وتشكل أغطية منطقة المحرك المتمزقة أو غير المثبتة بإحكام مخاطراً على السلامة ويمكن أن تصبح خطراً لمستعملي الطريق الآخرين في حالة فقدانها أثناء سياقة السيارة.

