

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93178500 | MAKE<br>MARCA | ENGINE<br>MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING<br>APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING<br>APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|-----------------|---|---|
| Kilos    | VOLKSWAGEN    | BAC;AXD;AXE     | 15 Kpm + 90°  | 0.8 Kpm + 90°   |
| Libras   | VOLKSWAGEN    | BAC;AXD;AXE     |   |   |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)