

Esto sólo lo tiene MEYLE: Kits de unidades de control del tiempo de incandescencia con bujías de incandescencia para gran cantidad de aplicaciones en vehículos



La causa del daño en una unidad de control es casi siempre una bujía de incandescencia defectuosa. Si el mecánico sólo cambia la unidad de control, el componente nuevo puede ser dañado por la bujía defectuosa. Por eso, los fabricantes de automóviles recomiendan cambiar la unidad de control siempre junto con las bujías.

MEYLE ofrece las unidades de control del tiempo de incandescencia y las bujías de incandescencia con la misma calidad que los equipamientos originales.

Las suministramos en kits con sus 3, 4, 5 o 6 bujías correspondientes. Dentro de poco tendremos disponibles otros kits de unidades de control con bujías para otros vehículos. El kit de MEYLE contiene todo lo que se necesita para una correcta reparación.

Al sustituir una unidad de control de tiempo de incandescencia y las bujías se deben observar siempre las indicaciones del fabricante.

En la segunda página les mostramos una lista con los kits actuales que ya se pueden pedir:



Número MEYLE	Cilindro	Aplicación
014 880 0007/S	4	Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse, CLC, Vito, Viano, Sprinter
014 880 0008/S	4	Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse
014 880 0010/S	6	Mercedes-Benz E-Klasse
014 880 0011/S	5	Mercedes-Benz M-Klasse, C-Klasse, CLK, G-Klasse, Sprinter
014 880 0012/S	6	Mercedes-Benz S-Klasse
014 880 0013/S	5	Mercedes-Benz UNIMOG, E-Klasse, G-Klasse, Sprinter
014 880 0014/S	5	Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse
014 880 0015/S	6	Mercedes-Benz UNIMOG, S-Klasse, E-Klasse, G-Klasse
014 880 0025/S	6	Mercedes-Benz E-Klasse
11-14 880 0002/S	4	CITROËN XM, PEUGEOT 605
11-14 880 0003/S	4	CITROËN Berlingo, C2, C3, C4, C5, Xsara; FORD Fiesta, Fusion; PEUGEOT 206, 307, 407, Partner
11-14 880 0004/S	4	CITROËN Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, Jumpy; FORD Fiesta, Fusion, Focus; PEUGEOT 107, 206, 207, 307, 308, 4007, 407, 5008, Bipper
11-14 880 0005/S	4	CITROËN Berlingo, C5, Xsara, Xsara Picasso; PEUGEOT 206, 307, 406, 607, Partner
11-14 880 0006/S	4	CITROËN C4, C5, C8, Jumpy; FORD Focus; PEUGEOT 307, 308, 406, 407, 508, 607, 807, Expert
11-14 880 0007/S	4	CITROËN Berlingo; PEUGEOT Partner
11-14 880 0008/S	4	CITROËN C-Crosser, C5, C6, C8; PEUGEOT 4007, 407, 607, 807
114 880 0004/S	4	AUDI A1, A3, Q3; SEAT Ibiza, Leon, Toledo, Altea; SKODA Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti; VW Amarok, Caddy, Crafter
114 880 0005/S	4	SEAT Leon, Toledo, Altea; SKODA Octavia; VW Touran
114 880 0006/S	4	SEAT Leon, Toledo, Altea; SKODA Octavia, Superb; VW Caddy, Golf, Jetta, Passat, Touran
114 880 0007/S	4	SEAT Alhambra; SKODA Fabia
114 880 0008/S	4	SEAT Alhambra, Ibiza, Leon, Toledo, Altea; SKODA Octavia; VW Passat, Polo, Touran
114 880 0009/S	4	SEAT Ibiza, Leon, Toledo, Altea; SKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb; VW Passat
114 880 0010/S	4/B	AUDI A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT; SEAT Alhambra, Exeo, Leon; SKODA Octavia; VW Beetle, CC, Golf Para 8 cilindros hay que utilizar dos kits!
114 880 0011/S	4	AUDI A3, A4; VW Passat
114 880 0012/S	4	AUDI A3, A4; VW Golf, Passat, Transporter V
114 880 0013/S	4	AUDI A6; VW Golf
114 880 0014/S	4	AUDI A4, A6; VW Passat
114 880 0015/S	4/B	AUDI A8; VW Transporter V Para 8 cilindros hay que utilizar dos kits!
114 880 0016/S	3	SEAT Ibiza; SKODA Fabia, Roomster
114 880 0017/S	3	SKODA Fabia
15-14 880 0000/S	4	ALFA ROMEO 147
16-14 880 0001/S	4	OPEL Movano, Vivaro; RENAULT Master, Trafic; VAUXHALL Movano, Vivaro
16-14 880 0002/S	4	OPEL Vivaro; RENAULT Trafic; VAUXHALL Vivaro
214 880 0001/S	4	ALFA ROMEO 147, 156, 159; FIAT Brava/Bravo, Croma, Doblo, Grande Punto, Idea, Marea/Multipla, Palio/Albea/Siena/Strada, Punto, Stilo; LANCIA Lybra, Musa
214 880 0002/S	4	ALFA ROMEO 147, 156, 159, GT; FIAT Bravo, Croma, Stilo
214 880 0003/S	4	FIAT 500, Doblo, Fiorino Nuovo, Idea, Line, Palio/Albea/Siena/Strada, Panda, Punto Evo, Punto, Siena; LANCIA Musa, Ypsilon
214 880 0004/S	4	ALFA ROMEO Mito; FIAT Grande Punto/Evo, Punto
214 880 0005/S	4	FIAT Ducato
214 880 0006/S	4	FIAT Grande Punto/Evo, Punto
40-14 880 0001/S	4	CITROËN C2, C3, C8, Xsara; PEUGEOT 1007, 206, 307
40-14 880 0002/S	4	CITROËN Berlingo, C15/Visa, Jumpy, Saxo, Xsara; FIAT Scudo; PEUGEOT 106, 206, 306, Expert, Partner
40-14 880 0003/S	4	CITROËN Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara/Picasso; FIAT Ducato, Scudo, Ulysse; LANCIA Zeta; PEUGEOT 206, 306, 307, 406, 607
40-14 880 0004/S	4	CITROËN XM, Xantia, Xsara; PEUGEOT 406, 605, 806, Expert
40-14 880 0005/S	4	CITROËN C5, C8, Jumper, Jumpy; FIAT Scudo; LANCIA Phedra; PEUGEOT 406, 607, 807, Boxer, Expert
40-14 880 0006/S	4	CITROËN Jumper; PEUGEOT Boxer
614 880 0005/S	4	OPEL Vivaro; VAUXHALL Vivaro
614 880 0006/S	4	OPEL Astra, Zafira, Corsa/Combo/Tigra, Meriva; VAUXHALL Astra, Corsa/Tigra/Combo, Meriva, Zafira
614 880 0007/S	4	OPEL Astra, Zafira, Vectra/Signum; VAUXHALL Astra, Vectra/Signum, Zafira
614 880 0008/S	4	OPEL Astra, Zafira, Frontera, Monterey, Vectra/Signum; VAUXHALL Astra, Frontera, Vectra/Signum, Zafira
614 880 0009/S	4	OPEL Astra, Zafira, Frontera, Monterey, Omega, Sintra, Vectra; VAUXHALL Astra, Frontera, Omega, Sintra, Vectra, Zafira
614 880 0010/S	4	OPEL Frontera, Monterey, Omega, Vectra, Signum; VAUXHALL Frontera, Omega, Vectra/Signum
614 880 0011/S	4	OPEL Vectra; VAUXHALL Vectra
614 880 0012/S	4	OPEL Astra, Zafira; VAUXHALL Astra
614 880 0013/S	4	OPEL Agila, Astra, Zafira, Corsa/Combo/Tigra, Meriva; VAUXHALL Agila, Astra, Corsa/Tigra/Combo, Meriva
614 880 0014/S	4	OPEL Astra, Zafira, Vectra/Signum; VAUXHALL Astra, Vectra/Signum
614 880 0015/S	4	OPEL Astra, Zafira, Vectra/Signum; VAUXHALL Astra, Vectra/Signum, Zafira
614 880 0016/S	4	OPEL Astra, Zafira; VAUXHALL Astra, Zafira
614 880 0017/S	4	OPEL Astra, Zafira; VAUXHALL Astra, Zafira
614 880 0018/S	4	OPEL Corsa; VAUXHALL Corsa
614 880 0019/S	4	OPEL Astra, Corsa, Meriva; VAUXHALL Astra, Corsa, Meriva