

## SWAG 10 92 8885

за:

Renault 1.4 16V (K4J) and 1.6 16V (K4M)  
двигатели с климатична система

ср. № 82 00 833 541

SWAG®



BG

## Колесни болтове

## Проблем

Пистовият ремък издава шум, износва се бързо и даже се къса.

## Причина

Оригиналното изпълнение на пистовия ремък има 6 зъба. Използването на такъв ремък може да доведе до бързо износване и даже разкъсване на бордовете му (фиг. 1). В резултат двигателя може да се повреди сериозно.

## Решение

От Renault промениха ремъка. SWAG препоръчва използването на SWAG ремък 10 92 8885 (ориг. ном. 82 00 833 541). Новото изпълнение има 5 зъба, докато всички ремъчни ролки имат 6 зъба. Това предотвратява бързото износване и преждевременно скъсване. Новата версия също така намалява шума и има по-дълъг живот.

## Препоръка за монтаж

Моля отбележете, че ремъка трябва да се постави така върху всички ролки, че вътрешния канал да остане празен (фиг.2).

## Внимание

Моля също така, преди поставянето на ремък, проверете дали ролката на алтернатора работи добре.



1

2

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)