

SWAG 10 92 8885

odgovara za:

Renault 1.4 16V (K4J) i 1.6 16V (K4M)
motore sa klima uređajima

uporedni br 82 00 833 541

SWAG®



SR

Kanalisani kaiš

Problem

Kaiš stvara buku, brzo se haba i dolazi do pucanja.

Uzrok

Originalna verzija kanalisanog kaiša ima 6 rebara. Primena ovakvog kaiša može dovesti do brzog habanja oboda kao i do pucanja rebara kaiša (pogledajte sliku 1).

Rešenje

Renault je modifikovao kaiš. SWAG preporučuje korišćenje kaiša SWAG br. 10 92 8885 (uporedni br. 82 00 833 541). Nova verzija ima 5 rebara, dok sve remenice imaju 6 žlebova. Na taj način se sprečava prerano habanje i pucanje kaiša. Zahvaljujući novoj verziji smanjena je buka i produžen vek trajanja kaiša.

Uputstvo za montažu

Kaiš treba postaviti na žlebove tako da na remenici ostane slobodan unutrašnji žleb.

Važno

Pre zamene kaiša obavezno proverite ispravnost remenice alternatora.



1

2

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com