

## SWAG 60 92 3777

OE No. 77 00 301 255

A

Renault Kangoo I

SWAG®



HU

## Gazdaságos javítási megoldás!

1. ábra



A torziós rugóval ellátott Renault Kangoo I hátsó tengelytartójának szilente gyárilag nem kapható külön. Ha a szilent tönkrement, eddig a teljes lengőkarral (1. ábra) együtt kellett kicserélni, mivel csak javítókészletben lehetett beszerezni.

A SWAG kínálja a javítás gazdaságos megoldását:

**A szilent most külön is kapható!**

Ezzel kímélheti ügyfele pénztárcáját, hiszen az egyes alkatrészek cseréje gazdaságosabb, mint egy teljes egységé.

**Figyelem!**

A szilenteekre kiemelt figyelmet fordítanak a műszaki vizsgáztatás során is, mivel az érintett jármű emelt teherbírásra készült, így a szilenten nagyon nagy az igénybevétel.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)