

SWAG 60 92 3777

Aplicações: Renault Kangoo I

Referência OE 77 00 301 255

SWAG®



PT

Soluções de reparação económicas

Fig. 1



O casquilho do eixo de torção traseiro do Renault Kangoo I não é disponibilizado pelo fabricante.

No passado, caso o rolamento falhasse, teria de ser substituído o suporte completo (Fig. 1) como parte do kit de reparação.

A SWAG tem a solução para uma reparação rápida e eficiente:

O casquilho do eixo de torção está agora disponível individualmente

Isto traduz-se numa solução mais económica, uma vez que basta substituir um único componente de uma unidade completa.

Importante!

Os casquilhos do eixo de torção são também o foco de todas as inspeções principais (MOT). Uma vez que o veículo em questão também foi concebido para um maior peso, os seus rolamentos estão sujeitos a uma tensão particularmente elevada.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com