

Solution



Шестерня коленвала
SWAG 30 94 0113

подходит для: 1.4 TDI двигателей для различных моделей Audi, Seat, Skoda и VW



SWAG 99 13 2266



SWAG 30 94 3667

Экономичное решение для ремонта!

В 3-цилиндровых двигателях VW 1.4 TDI балансирный вал и масляный насос закреплены на крепежной раме и приводятся в движение цепью от коленчатого вала. Компоненты привода балансирного вала из-за высокой нагрузки подвержены износу, который может быть дополнительно усилен стилем вождения и превышенными интервалами замены масла. При самом неудачном стечении обстоятельств цепь может порваться, что может привести к выходу двигателя из строя.



Примечание!

Со стороны производителя автомобилей шестерня коленвала не имеется в продаже отдельно, а только с коленвалом в сборе, что делает ремонт очень дорогим.

SWAG предлагает оптимальное решение для ремонта!

Зачастую и другие компоненты привода балансирного вала подвержены износу. Поэтому при ремонте рекомендуется менять все составляющие привода, чтобы предотвратить дополнительные расходы в будущем. По этой причине



SWAG предлагает два ремкомплекта: SWAG 99 13 2266 без шестерни коленвала и SWAG 30 94 3667 с шестерней. Данные комплекты делают возможным осуществлять квалифицированный ремонт и избежать рекламаций. Это сэкономит СТО и клиентам время и деньги!

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от SWAG и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail! Подробности на сайте www.swag.de

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании SWAG. Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.swag.de