

## Teileidentifikation des Lenkgetriebes - Volvo XC90 I



Bei der Umrüstung von einem Koyo / SMI auf ein ZF Lenkgetriebe beachten:

Aufgrund möglicher Unterschiede an der Eingangswelle der Lenkung die Lenkspindel zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule durch das Universalgelenk ersetzen.

Ob das Universalgelenk benötigt wird, zeigen die folgende Tabelle sowie die Abbildungen.

Baujahr	TRW-Teilenummer	Ausführung	OE-Nummer Universalgelenk
2003 – 2004	JRP1042	geschwindigkeitsabhängig	30741476
	JRP1004	Standard	
	JRP933		
2005 – 2014	JRP1061	geschwindigkeitsabhängig	
	JRP1062	Standard	



*Altes Gelenk (Lenkspindel) ohne Vertiefung*



*Neues Universalgelenk mit Vertiefung*