

# STUERKETTENSÄTZE FÜR 1.2 TSI MOTOREN

STUERKETTENSÄTZE | 11305

Die bereits von vielen Motoren bekannte Längung der Steuerkette tritt verstärkt bei 1.2 TSI Motoren des VW Konzerns auf, die vor Oktober 2011 gebaut wurden. Das Problem wird durch folgende Symptome erkennbar:

- Rasselgeräusche
- Kette springt über (verstellte Steuerzeiten)
- Unrunder Motorlauf
- Aufleuchten der Motorkontrolllampe

Ohne entsprechende Reparatur kann es im schlimmsten Fall zum Reißen der Kette und damit zum Motorschaden kommen. Fahrzeuge mit diesem Motor wurden daher ab Oktober 2011 mit einem überarbeiteten und optimierten

Kettentrieb ausgestattet. Neben einer breiteren Kette, einer optimierten Kettenführung und dem verbesserten Kettenspanner, wurde auch die Nocken- und Kurbelwellenzahnräder überarbeitet, so dass die Probleme deutlich reduziert werden konnten.

VAICO bietet hier eine große Auswahl an Steuerkettensätzen an, die je nach gewünschtem Reparaturumfang die benötigten Einzelteile beinhalten. Mit den EXPERT KITS V10-10013 und V10-10013-SP ist es sogar möglich den anfälligen Kettentrieb bei Fahrzeugen vor Oktober 2011 zu optimieren bzw. auf die verbesserten Einzelkomponenten umzurüsten.



VAICO Steuerkettensätze EXPERT KITS+ passend für Audi, Seat, VW, Škoda mit 1.2 TSI Motoren

| Inhalt:                         | X-Ref:<br>03F 109 158 K kit2*<br><b>V10-10012-BEK</b> | X-Ref:<br>03F 109 158 K kit3*<br><b>V10-10012-SP</b> | X-Ref:<br>03F 109 158 K kit*<br><b>V10-10012</b> | X-Ref:<br>03F 109 158 G kit2*<br><b>V10-10013-BEK</b> | X-Ref:<br>03F 198 158 B*<br><b>V10-10013-SP</b> | X-Ref:<br>03F 109 158 G kit*<br><b>V10-10013</b>                                    |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| Steuerkette                     | 1 x   | 1 x  | 1 x  | 1 x   | 1 x   | 1 x   |
| Spanner, Steuerkette            | 1 x   | 1 x  | 1 x  | 1 x   | 1 x   | 1 x   |
| Gleitschiene                    | 2 x   | 2 x  | 2 x  | 2 x   | 2 x   | 2 x   |
| Zahnrad, Nockenwelle            | -   | 1 x  | 1 x  | -   | 1 x   | 1 x   |
| Zahnrad, Kurbelwelle            | -   | -  | -  | -   | 1 x   | 1 x   |
| Wellendichtring für Kurbelwelle | -   | 1 x  | 1 x  | -   | 1 x   | 1 x   |
| Schraube, Kurbelwellenrad       | -   | 1 x  | 1 x  | -   | 1 x   | 1 x   |
| Schraube, Nockenwellenrad       | -   | 1 x  | 1 x  | -   | 1 x   | 1 x   |
| Lagerbolzen, Gleitschiene       | -   | -  | 3 x  | -   | -   | 3 x   |
| Motoröl 5W30, Longlife          | -   | -  | 5 Liter  | -   | -   | 5 Liter   |
| ÖlfILTER                        | -   | -  | 1 x  | -   | -   | 1 x   |
| Ablassschraube                  | -   | -  | 1 x  | -   | -   | 1 x   |
|                                 | Bis Oktober 2011                                      |  |  | Ab Oktober 2011                                       |   | Ohne Datumsbegrenzung<br>(vor 10/2011 nur bei Austausch aller Komponenten zusammen) |

\* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter [www.vierol-shop.de](http://www.vierol-shop.de). Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG