

## TurboNews TN2014-002

Die Lösung bei defektem Abgas-Turbolader

01.02.2014


**Vor Einbau dringend Typenschilder vergleichen!**

**Unterschied 166-05132 zu 166-05161**

**Diese Info muss Ihren Produktmanager erreichen!**

Sehr geehrter Handelspartner

Nachstehend beschreiben wir den Unterschied zwischen den zwei o.g. 166er ProfiKits bzw. deren beinhaltenden Turboladern, da eine Eingrenzung zum Fahrzeug in einigen Fällen nicht immer eindeutig ist, d.h. beide Turbolader an dem Fahrzeug verbaut sein könnten.



Der markanteste Unterschied beider Turbolader liegt - für den Fachmann leicht zu differenzieren - in Gewicht und der Art der Ladedruckregelung:

**Mitsubishi Turbolader mit Wastegate-Regelung und ca. 2,8kg netto**  
**Honeywell (Garrett) Turbolader mit VTG-Regelung und ca. 4,8kg netto**

Dennoch unerlässlich ist der **Vergleich des Typenschildes** mit dem des Alteils!



**Mitsubishi mit aktueller Ausführungs-Nr. 49173-07508**  
austauschbar z.B. zu 49173-07502 bis 49173-07507 und 49173-07513 bis 49173-07518 und 49173-07522 bis 49173-07528

**Honeywell mit aktueller Ausführungs-Nr. 753420-5006S**  
austauschbar zu 753420 mit diversen anderen Endungen und 740821-1 sowie 740821-2 und 750030-2

Sollten Sie sich unsicher sein, so rufen Sie uns bitte kurz an.  
Wir helfen Ihnen gerne und schnell: **Telefon-Hotline (02241) 250520**

Schlütter Turbolader GmbH  
Belgische Allee 57a  
53842 Troisdorf  
Telefon: (02241)25052-0  
Telefax: (02241)25052-99

Internet Homepages  
[www.turbolader.com](http://www.turbolader.com)  
[www.proturbo.eu](http://www.proturbo.eu)  
[www.turbomeister.de](http://www.turbomeister.de)  
[www.turbo-hilfe.de](http://www.turbo-hilfe.de)

E-Mail Adresse:  
[TurboNews@turbolader.com](mailto:TurboNews@turbolader.com)

Bankverbindungen:  
Deutsche Bank AG Suhl  
BLZ 82070000  
Kto.-Nr. 4640538

Kölner Bank eG  
BLZ 37160087  
Kto.-Nr. 687983009

Geschäftsführer:  
Ralf Clemens  
Jutta Clemens

Eingetragen beim  
Amtsgericht Siegburg  
HRB Nr. 10239

Umsatzsteuer-Ident-Nr.  
DE 150937507



**proturbo**  
**concept**  
contra Turbo-Ausfall

**TurboMeister**  
Schulungskonzepte