



FAG SERVICE INFO



RIU 566425.# und 566283.#

Montage-Hinweis

Hersteller: DAF
Renault
Volvo

Art.-Nr.: 566425.#
566283.#

Bauart: Repair Insert Unit (RIU)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Die oben aufgeführten FAG RIU weisen geringfügige optische Unterschiede zum original Ersatzteil auf. Dies ist fertigungsbedingt und stellt keinen Mangel dar. Sie erfüllen die selben Eigenschaften und Funktionen und können im Reparaturfall ohne Einschränkungen gegen die originalen ausgetauscht werden.

Technischer Hintergrund: Beim original verwendeten Radlager befinden sich zwei Dichtringe (O-Ringe) in einem Metallring. Dieser wird bei der Montage über die beiden Innenringe geschoben. Bei der Reparaturlösung von FAG ist dies ein O-Ring, der nicht von einem Metallring gehalten, sondern bei der Montage zwischen die beiden Radlagerhälften gelegt wird. Diese Abdichtung erfüllt ebenfalls alle anwendungsrelevanten Eigenschaften und weist lediglich eine andere Bauform auf.



Bild 1: Unterschiede der Versionen von FAG (links) und OES (rechts)

Der von FAG verwendete, innovative Sicherungsring (ohne Abb.) findet schon bei vielen anderen Repair Insert Unit (RIU) Anwendung und hat sich als äußerst praktikabel erwiesen. Aus diesem Grund wird er auch bei dieser Reparaturlösung eingesetzt.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPART Hotline: 069 27135-3535
Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr
www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART