



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028




ABS jutiklio žiedą galima įsigyti kaip priedą

Gamintojai: DAF
SAF

Dalies Nr.:
Rato guolis (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS žiedas: 434 0497 10
434 0498 10



ABS jutiklio žiedas 434 0497 10 su specialiu montavimo įrankiu

Keičiant ratų guolius transporto priemonėse su ABS nėra būtina keisti jutiklio žiedą. Tačiau jei ABS jutiklio žiedas yra pažeistas, jį pakeisti būtina.

Kadangi anksčiau nurodytas remontinis guolių komplektas (RIU) gali būti montuojamas ir transporto priemonėse be ABS, „Schaeffler Automotive Aftermarket“ komplekte nėra ABS jutiklio žiedo.

Jei remonto darbai atliekami su ratų guoliais transporto priemonėje su ABS ir reikia jutiklio žiedo, jį galima užsisakyti atskirai kaip priedą. ABS jutiklio žiedai nurodomi kaip priedai ir spausdintuose, ir skaitmeniniuose kataloguose.



ABS jutiklio žiedas 434 0498 10

ABS jutiklio žiedas	Remontinis guolių komplektas (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Laikykitės transporto priemonės gamintojo specifikacijų!

Išleista 1.1.2014 FAG 0028 Techniniai duomenys gali būti keičiami.
Originalios įrangos (OE) gamintojo pavadinimai ir numeriai naudojami tik informacijos tikslais.
© 2014 Schaeffler Automotive Aftermarket



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028