



FAG

SERVICE INFO



713 6678 20 取付説明書

シャフトシールを保護する追加の軌道輪

メーカー：メルセデス・ベンツ

型式： A207、A209
C204、C207、C209、CL203
R171、R172
S203、S204
W203、W204

部品番号： 713 6678 20

最新の表については、部品カタログを参照してください。



図 2 : FAG WheelSet 713 6678 20

FAG WheelSet 713 6678 20 のラジアルシャフトシールの仕様が変更され、追加のスリーブが付属するようになりました (図 1)。

この変更の理由は、スタブアクスルとシャフトシールの接触面が次第に腐食するためです。水分が車輪軸受内に入り込み、早期故障を引き起こす可能性があります。

取り付け時、ラジアルシャフトシールで使用される新しいスリーブが破損した領域に装着され、腐食したスタブアクスルによるシールリップの破損を防ぎます。

ホイールハブの取り外し後、スタブアクスルにわずかな腐食しか見られない場合に、この修理方法が可能です。修理工場にある用品を使用して、領域の汚れを落とすことができます。

スタブアクスルのシールの接触面の腐食がひどい場合は、ステアリングナックル全体を交換する必要があります。

スリーブはラジアルシャフトシール内にあらかじめ取り付けられています。いかなる状況でも取り外さずに、ホイールハブと一緒にステアリングナックルに装着してください！
前輪ハブを取り外して、スリーブがある場合、通常スリーブはラジアルシャフトシールから分離し、ステアリングナックルのスタブアクスルから別個に取り外す必要があります。

自動車メーカーの仕様を順守してください！



図 1 : 追加のスリーブ付きラジアルシャフトシール