



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Barra Stabilizzatrice 818 0429 10

Disco adattatore aggiuntivo

Fabbricante: Renault

Modello: Twingo II (CN 0...)

Motori: D4F
D7F
K9K

Articoli: 818 0429 10

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

La Schaeffler Automotive Aftermarket fornisce da subito la barra stabilizzatrice 818 0429 10, diversamente dal volume di fornitura OE, con un disco adattatore blu aggiuntivo.


Motivo:

I bracci trasversali della Renault Twingo II, secondo l'anno di costruzione possono essere muniti di un foro Ø 16mm oppure Ø 18mm per l'alloggiamento della barra stabilizzatrice. Il disco adattatore blu aggiuntivo in dotazione consente l'uso della barra stabilizzatrice 818 0429 10 per entrambe le esecuzioni dei bracci trasversali.

AVVERTENZA IMPORTANTE!

In occasione della sostituzione delle barre stabilizzatrici, si dovrebbero controllare anche gli snodi/boccole della sospensione delle ruote.

L'esatta associazione al veicolo può essere rilevata dai soliti media noti, come p.es. TECDOC, catalogo online, ecc.



Istruzioni per il montaggio:

- Misurare il foro per la barra stabilizzatrice sui bracci trasversali montati
- Uso del disco bianco (b) solo in caso di Ø 16mm.
- Uso del disco blu (a) solo in caso di Ø 18mm

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.rexpert.it