

Verwisselingsgevaar van de spanrollen 531 0054 30 en 531 0626 30

Autofabrikanten:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-nr.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-nr.: 56 36 738
56 36 729

Fabrikantnr.: 979195
979488



Fig. 1: 531 0626 30 (979488)




Fig. 2: 531 0626 30 (979488)

Bij de montage van de bovengenoemde spanrollen is de **juiste** voertuigidentificatie van belang. Uiterlijk zien beide typen er hetzelfde uit.

De spanrol **531 0626 30** beschikt over een groter werk- resp. instelbereik en over een hogetemperatuurlager.

De spanrollen kunnen worden onderscheiden aan de hand van het op de achterkant ingestanste fabrikantnummer (Fig. 2, pijl).

 De voorspankracht en de demping van de spanrollen zijn **niet** identiek!

Bij toepassing van de verkeerde spanrol bestaat het risico dat de tandriem overspringt en de motor wordt beschadigd!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlincatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 10.2007 (vervangt 05.2007)
INA 0005

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

