

Opasnost zamene zateznych koturova 531 0054 30 i 531 0626 30

Proizvođači vozila:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-br.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-br.: 56 36 738
56 36 729

Proizvođač-br.: 979195
979488



Slika 1: 531 0626 30 (979488)



Slika 2: 531 0626 30 (979488)

Prilikom montaže gore navedenih zateznych valjkova je neophodno voditi računa o **pravilnom** izboru tipa za određeno vozilo. Spolja oba tipa izgledaju isto.

Zatezni kotur **531 0626 30** ima veći radni raspon odnosno raspon podešavanja, i ležaj koji je otporan na visoke temperature.

Zatezni kotur se razlikuje po proizvodnom broju urezanom na zadnoj strani (**slika 2, strelica**).



Sile prenaprezanja i opuštanja zateznych koturova međutim **nisu** identične!

Pri pogrešnom određivanju tipa se javlja opasnost od preskakanja zupčastog kaiša i oštećenja motora!

Odgovarajuće rezervne delove možete da pronađete na našem online katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili kod RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Aktualizovano 10.2007 (zamenjuje 05.2007)
INA 0005

Zadržava se pravo tehničkih izmena
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG