

SERVICE-INFO



Izolirani napenjalni valj 531 0564 30

Proizvajalec vozil:

Seat, Volkswagen

Model:

- Seat Polo
- Volkswagen Cordoba, Ibiza

Motor:

1.4i 16V (AFH)


Št. LuK-AS:

531 0564 30


Št. originalnega dela:

036 109 243 J
036 109 243 G (zamenjan)
036 109 243 D (zamenjan)

Napenjalni valj **531 0564 30** (Sinus-Pulley) je valj z optimiranimi šumi; razvit je bil posebej za navedene primere uporabe.



Slika 1: 531 0564 30 (pogled od spredaj)



Slika 2: 531 0564 30 (pogled od strani)

Rdeče oznake (**slika 1** in **slika 2**, **puščice**) ponazarjajo značilnosti.

Na tekalni površini napenjalnega valja se vidijo diagonalne izbokline (**slika 2**).

Pozor:

Netipično deformirana tekalna površina **ni** proizvodna napaka!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamenja 08. 2007)
INA 0009

Tehnične spremembe pridržane
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

