



SERVICE INFO – INA 0010



Diferențe de ordin vizual la rola 531 0280 10

Producători:	Fiat, Lancia
Modele:	
Fiat	Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
Lancia	Dedra, Delta II, Lybra
Motor:	1.6 16V
Nr. piesă LuK AS:	531 0280 10
Nr. OE:	7173 4799 4641 6489 (înlocuită) 4679 2898 (înlocuită)



Figura 1: Tip OE

Ambele role pot fi montate pe modelele mai-sus menționate.

Pokyn:

Oba typy napínacích kladek jsou výrobci vozidel schváleny.

Fig. 1 prezintă rola întinzătoare montată de către producătorul autovehiculului ca echipare standard.

Rola este frunizată de LuK AS pe piața post-vânzare.

Montarea și reglarea curelei de distribuție va fi efectuată cu respectarea instrucțiunilor furnizate de către producător.

Fig. 2 prezintă rola întinzătoare existentă în gama de piese de schimb ale producătorului.



Figura 2: Tip OES (echipare din fabrică)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!